

Dziękujemy za zakup produktu SŁOWIK

Instrukcja obsługi

Poziomnica

1. Informacje ogólne

Poziomnica to narzędzie pomiarowe służące do precyzyjnego sprawdzania poziomości i pionowości powierzchni. Wyposażona jest w jedną lub więcej libelli, które umożliwiają precyzyjny odczyt.

2. Elementy poziomnicy

1. Korpus poziomnicy – Wykonany z aluminium
2. Libelle (bańki) – akrylowe rurki wypełnione cieczą i bąbelkiem powietrza:
 - Libella pozioma (do poziomości).
 - Libella pionowa (do pionowości).
 - Opcjonalnie: libella kątowa (45°).
3. Podstawy pomiarowe – Płaskie lub z rowkiem (do rur).

3. Zasady obsługi

3.1. Przygotowanie poziomnicy

- Sprawdź czystość powierzchni pomiarowych – usuń brud, kurz i tłuszcz.
- Upewnij się, że libelle są czytelne i nieuszkodzone.

3.2. Sprawdzanie poziomości

1. Umieść poziomnicę na powierzchni, którą chcesz sprawdzić.
2. Obserwuj bąbelek w libelli poziomej:
 - Jeśli bąbelek znajduje się dokładnie między kreskami – powierzchnia jest pozioma.
 - Jeśli bąbelek jest przesunięty, powierzchnia wymaga korekty.

3.3. Sprawdzanie pionowości

1. Przyłóż poziomnicę do pionowej powierzchni (np. ściany).
2. Odczytaj bąbelek w libelli pionowej:
 - Bąbelek między kreskami – powierzchnia jest pionowa.
 - Bąbelek przesunięty – powierzchnia wymaga korekty.

3.4. Pomiar kąta 45° (jeśli dostępne)

1. Ustaw poziomnicę na krawędzi, którą chcesz zmierzyć.
2. Sprawdź położenie bąbelka w libelli kątowej.

4. Konserwacja poziomnicy

1. Po zakończeniu pracy wyczyść poziomnicę miękką szmatką, nie używać żrących środków chemicznych.
2. Unikaj uderzeń i upadków – mogą one uszkodzić libelle lub korpus.
3. Przechowuj poziomnicę w suchym miejscu.
4. Niedozwolona jest samodzielna przeróbka i modyfikacja poziomnicy.

5. Bezpieczeństwo

- Nie używaj poziomnicy jako dźwigni ani narzędzia uderzeniowego.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami, które mogą uszkodzić narzędzie.
- Poziomnica może być zastosowana tylko do użycia wskazanego przez producenta.

6. Rozwiązywanie problemów

- Bąbelek nie przesuwa się: Możliwe uszkodzenie libelli – skontaktuj się z serwisem.
- Nieczytelne kreski na libelli: Oczyszczyć powierzchnię lub wymienić poziomnicę.

Producent:

SŁOWIK Sp. z o.o

Ul. Wrocławska 2c ,55-200 Marcinkowice, Polska

www.slowik.pl