

1

16/04/24
Korey

2

XX/XX/24
Korey

3

XX/XX/24
NAME

4

XX/XX/24
NAME

5

XX/XX/24
NAME

site

KF350

V50424_3663602552604_MAND2_2324

EN

Safety instructions

CE

CE Certified by: CTC notified body
0075 CTC, 4 Rue Hermann Frenkel,
69367 Lyon, France

UK
CA

UKCA certified by: CQCS UK LTD
(AB1105), 25 Wilton Rd, Pimlico, London
SW1V 1LW, United Kingdom

CAT. II

This glove will only provide protection against the risks and hazards identified in this instruction manual. The glove tested in accordance with EN 21420: 2020 (Protective gloves - General requirements and test methods) and, if applicable, other standards as mentioned in the Use Section of this instruction manual. The levels of performance identified are obtained from tests done according to conditions defined by the applicable standards. The levels of performance declared are only valid for new gloves. Keep gloves away from fire.

EN

Product description

Product Name:

Full hand gripper gloves

Glove Reference:

KF350

Sizes available:

8(M) / 9(L) / 10(XL)

Material:

Shell: 67% polyester, 30% polyamide, 3% elastane.
Liner: 100% polyester.

The levels of performance mentioned are valid for the palm of the glove only.

EN

Use

EN 21420: 2020 Protective gloves - General requirements and test methods

Dexterity Level of Performance Level 3.
For performance details please see Appendix Fig 01.

EN388: 2016+A1:2018 Protective gloves against mechanical risks

2 1 2 1 X

TDM Cut Resistance

Puncture Resistance

Tear Resistance

Blade Cut Resistance

Abrasion Resistance

The pictogram above shows that this glove protects against Mechanical Risks as per EN388:2016+A1:2018. The numbers indicate performance level.
0 : indicates that the glove falls below the minimum performance level for the given individual hazard.
X : indicates that the glove has not been submitted to the test or the test method appears not to be suitable for the glove design or material.
For performance details please see Appendix Fig 02.
These gloves are not suitable to be worn when there is a risk of entanglement by the moving parts of machinery.

EN

Care & maintenance

Both new and used gloves should be thoroughly inspected before use to ensure no damage is present. The performance characteristics of worn and laundered gloves may vary from those of new gloves.
Store the gloves in a suitable, clean and well-ventilated environment, away from direct sunlight. Gloves and packaging should be disposed of as per local provisions, taking into account recycling of materials if applicable.
Please ensure that hands are clean and dry before donning the gloves.
For removal, avoid contact with any possible contaminants that may be on the gloves.
Glove is not washable.

FR

Consignes de sécurité

CE

CAT. II

Ce gant assure une protection uniquement contre les risques et les dangers identifiés dans le présent manuel d'instructions. Gant testé conformément aux Exigences générales et méthodes d'essai et, le cas échéant, aux autres normes mentionnées dans la section Utilisation du présent manuel d'instructions. Les niveaux de performance identifiés sont obtenus à partir de tests effectués conformément aux conditions définies par les normes applicables. Les niveaux de performance déclarés ne sont valables que pour des gants neufs.
Conserver les gants à l'abri du feu.

FR

Description du produit

Nom du produit :

Gants agripants main entière

Référence des gants :

KF350

Tailles disponibles :

8(M) / 9(L) / 10(XL)

Matériau :

Extérieur: 67% polyester, 30% polyamide, 3% élasthanne.
Doublure: 100% polyester.

Les niveaux de performances indiqués sont valables uniquement pour la paume du gant.

FR

Utilisation

EN 21420: 2020 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essais

Niveau de dextérité du niveau de performances 3.
Pour de plus amples détails, consulter la Fig 01 de l'Annexe.

EAN: 3663602552604
Impala Ref: PRJ30663
Page Size: 350 x 297 mm

EN388: 2016+A1:2018 Gants de protection contre les risques mécaniques

2 1 2 1 X

Résistance aux coupures TDM

Résistance à la perforation

Résistance aux déchirures

Résistance aux coupures par lame

Résistance à l'abrasion

Le pictogramme ci-dessous indique que ce gant protège contre les risques mécaniques conformément à la norme EN388:2016+A1:2018. Les numéros indiquent le niveau de performances.
0 : indique que le gant se situe en dessous du niveau de performances minimal pour le risque individuel donné.
X : indique que le gant n'a pas été soumis à l'essai ou que la méthode d'essai ne semble pas être adaptée à la conception ou au matériau du gant.
Pour de plus amples détails, consulter la Fig 02 de l'Annexe.
Ces gants ne conviennent pas en cas de risque de happement par les pièces en mouvement des machines.

FR

Entretien et maintenance

Que les gants soient neufs ou usagés, ils doivent être soigneusement inspectés avant utilisation, afin de s'assurer qu'aucun dommage n'est présent. Les caractéristiques de performances des gants usagés et lavés peuvent varier par rapport à des gants neufs. Entreposer les gants dans un environnement approprié, propre et bien ventilé, à l'abri de la lumière du soleil. Les gants et les emballages doivent être jetés selon les dispositions locales, en prenant en compte le recyclage des matériaux, le cas échéant.
Les mains doivent être et propres sèches avant d'enfiler les gants.
Au moment de retirer les gants, éviter tout contact avec les contaminants susceptibles de se trouver dessus.
Les gants sont non lavables.

PL

Instrukcje bezpieczeństwa

CE

CAT. II

Rękawica ta zapewnia ochronę wyłącznie przed zagrożeniami i niebezpieczeństwami określonymi w niniejszej instrukcji. Rękawica przetestowana zgodnie z wymaganiami ogólnymi i metodami badań oraz, jeżeli ma to zastosowanie, z innymi standardami wymienionymi w rozdziale dotyczącym użycia w niniejszej instrukcji. Zidentyfikowane poziomy wydajności pochodzą z badań wykonanych według warunków określonych przez obowiązujące normy. Podane poziomy wydajności są ważne tylko w odniesieniu do nowych rękawic. Trzymać rękawice z dala od ognia.

PL

Opis produktu

Nazwa produktu:

Długie rękawice ułatwiające chwytyanie

Numer katalogowy rękawic:

KF350

Dostępne rozmiary:

8(M) / 9(L) / 10(XL)

Materiał:

Wierzch: 67% poliestru, 30% poliamidu, 3% elastodien.
Materiał podstawowy: 100% poliestru.

Wymienione poziomy wydajności mają zastosowanie tylko w przypadku strony chwytnej rękawicy.

PL

Użytkowanie

EN 21420: 2020 Rękawice ochronne – wymagania ogólne i metody badań

Poziom wydajności dotyczą zrzeczności: 3.
Szczegółowe informacje na temat wydajności można znaleźć w dodatku rys. 01.

EN388: 2016+A1:2018 Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice

2 1 2 1 X

Rezistența la tăiere TDM

Rezistența la găurire

Rezistența la rupere

Rezistența la tăiere cu lamă

Rezistența la abraziune

Pictograma de mai sus arată că această mânășă protejează împotriva riscurilor mecanice conform normei EN388:2016+A1:2018. Numerele indică nivelul de performanță.
0: arată că mânășa se încadrează sub nivelul de performanță minim pentru pericolul specific respectiv.
X: arată că mânășa nu a fost supusă testului sau că metoda de testare pare să nu fie adecvată pentru designul sau materialul mânășii.
Pentru detalii legate de performanță, a se vedea Anexa, Fig. 02.
Aceste mânăși nu sunt adecvate pentru purtare când există un risc de agățare de către piesele mobile ale utilajelor.

RO

Îngrijire și întreținere

Atât mânășile noi, cât și cele uzate trebuie inspectate cu atenție înainte de utilizare pentru a vă asigura că nu prezintă deteriorări. Caracteristicile de performanță ale mânășilor uzate și spălate pot diferi de cele ale mânășilor noi.
Depozitați mânășile într-un loc corespunzător, curat și bine ventilat, ferit de lumina directă a soarelui. Mânășile și ambalajul trebuie aruncate conform prevederilor locale, luând în considerare reciclarea materialelor, dacă este cazul.
Asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate înainte de a pune mânășile.
Când scoți mânășile, evitați contactul cu agenți contaminanți care pot exista pe ele. Mânășa nu se poate spăla.

ES

Instrucciones de seguridad

CE

CAT. II

Este guante solo proporciona protección frente a los riesgos y peligros identificados en este manual de instrucciones. El guante se ha probado en conformidad con los Requisitos generales y métodos de prueba y, si procede, con otras normas mencionadas en la sección Uso de este manual de instrucciones. Los niveles de rendimiento identificados se obtienen a partir de las pruebas realizadas según las condiciones definidas por las normas aplicables. Los niveles de rendimiento declarados solo son válidos para guantes nuevos. Mantenga los guantes alejados del fuego.

ES

Descripción del producto

Nombre del producto:

Guantes de sujeción de mano completa

Referencia del guante:

KF350

Tamaños disponibles:

8(M) / 9(L) / 10(XL)

Material:

Exterior: 67% poliéster, 30% poliamida, 3% elastano.
Forro: 100% poliéster.

Los niveles de rendimiento mencionados solo son válidos para la palma del guante.

ES

Uso

EN 21420: 2020 Guantes de protección - Requisitos generales y métodos de prueba

Nivel destreza de rendimiento 3.
Para los detalles de rendimiento, consulte el Apéndice Fig. 01.

EN388: 2016+A1:2018 Luvas de proteção contra riscos mecânicos

2 1 2 1 X

Resistência ao corte TDM

Resistência a perfurações

Resistência a rasgos

Resistência ao corte por lâmina

Resistência à abrasão

O pictograma acima mostra que esta luva protege contra riscos mecânicos conforme a norma EN388:2016+A1:2018. Os números indicam o nível de desempenho.
0: Indica que a luva está abaixo do nível mínimo de desempenho para o risco individual apresentado.
X: Indica que a luva não foi submetida ao teste ou o método de ensaio não parece ser adequado para o design ou material das luvas.
Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 02 do Anexo.
Estas luvas não são adequadas para utilização quando existe risco de emaranhamento em peças móveis de máquinas.

PT

Cuidados e manutenção

Tanto as luvas novas como as usadas devem ser cuidadosamente inspecionadas antes da sua utilização para garantir que não apresentam danos. As características de desempenho de luvas desgastadas e lavadas podem ser diferentes das características das luvas novas.
Guarde as luvas num ambiente adequado, limpo e bem ventilado, protegido de luz solar direta. As luvas e embalagens devem ser eliminadas de acordo com os regulamentos locais, tendo em conta a reciclagem de materiais, se aplicável.
Certifique-se de que as mãos estão limpas e secas antes de colocar as luvas.
Para a remoção, evite o contacto com possíveis contaminantes que possam estar nas luvas.
As luvas não são laváveis.

EN

Use

EN 21420: 2020 Luvas de proteção - Requisitos gerais e métodos de ensaio

Nível de destreza do nível de desempenho 3.
Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 01 do Anexo.

EN388: 2016+A1:2018 Luvas de proteção contra riscos mecânicos

2 1 2 1 X

Resistência ao corte TDM

Resistência a perfurações

Resistência a rasgos

Resistência ao corte por lâmina

Resistência à abrasão

O pictograma acima mostra que esta luva protege contra riscos mecânicos conforme a norma EN388:2016+A1:2018. Os números indicam o nível de desempenho.
0: Indica que a luva está abaixo do nível mínimo de desempenho para o risco individual apresentado.
X: Indica que a luva não foi submetida ao teste ou o método de ensaio não parece ser adequado para o design ou material das luvas.
Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 02 do Anexo.
Estas luvas não são adequadas para utilização quando existe risco de emaranhamento em peças móveis de máquinas.

PT

Cuidados e manutenção

Tanto as luvas novas como as usadas devem ser cuidadosamente inspecionadas antes da sua utilização para garantir que não apresentam danos. As características de desempenho de luvas desgastadas e lavadas podem ser diferentes das características das luvas novas.
Guarde as luvas num ambiente adequado, limpo e bem ventilado, protegido de luz solar direta. As luvas e embalagens devem ser eliminadas de acordo com os regulamentos locais, tendo em conta a reciclagem de materiais, se aplicável.
Certifique-se de que as mãos estão limpas e secas antes de colocar as luvas.
Para a remoção, evite o contacto com possíveis contaminantes que possam estar nas luvas.
As luvas não são laváveis.

EN

Use

EN 21420: 2020 Luvas de proteção - Requisitos gerais e métodos de ensaio

Nível de destreza do nível de desempenho 3.
Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 01 do Anexo.

EN388: 2016+A1:2018 Luvas de proteção contra riscos mecânicos

2 1 2 1 X

Resistência ao corte TDM

Resistência a perfurações

Resistência a rasgos

Resistência ao corte por lâmina

Resistência à abrasão

O pictograma acima mostra que esta luva protege contra riscos mecânicos conforme a norma EN388:2016+A1:2018. Os números indicam o nível de desempenho.
0: Indica que a luva está abaixo do nível mínimo de desempenho para o risco individual apresentado.
X: Indica que a luva não foi submetida ao teste ou o método de ensaio não parece ser adequado para o design ou material das luvas.
Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 02 do Anexo.
Estas luvas não são adequadas para utilização quando existe risco de emaranhamento em peças móveis de máquinas.

PT

Cuidados e manutenção

Tanto as luvas novas como as usadas devem ser cuidadosamente inspecionadas antes da sua utilização para garantir que não apresentam danos. As características de desempenho de luvas desgastadas e lavadas podem ser diferentes das características das luvas novas.
Guarde as luvas num ambiente adequado, limpo e bem ventilado, protegido de luz solar direta. As luvas e embalagens devem ser eliminadas de acordo com os regulamentos locais, tendo em conta a reciclagem de materiais, se aplicável.
Certifique-se de que as mãos estão limpas e secas antes de colocar as luvas.
Para a remoção, evite o contacto com possíveis contaminantes que possam estar nas luvas.
As luvas não são laváveis.

EN

Use

EN 21420: 2020 Luvas de proteção - Requisitos gerais e métodos de ensaio

Nível de destreza do nível de desempenho 3.
Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 01 do Anexo.

EN388: 2016+A1:2018 Luvas de proteção contra riscos mecânicos

2 1 2 1 X

Resistência ao corte TDM

Resistência a perfurações

Resistência a rasgos

Resistência ao corte por lâmina

Resistência à abrasão

O pictograma acima mostra que esta luva protege contra riscos mecânicos conforme a norma EN388:2016+A1:2018. Os números indicam o nível de desempenho.
0: Indica que a luva está abaixo do nível mínimo de desempenho para o risco individual apresentado.
X: Indica que a luva não foi submetida ao teste ou o método de ensaio não parece ser adequado para o design ou material das luvas.
Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 02 do Anexo.
Estas luvas não são adequadas para utilização quando existe risco de emaranhamento em peças móveis de máquinas.

PT

Cuidados e manutenção

Tanto as luvas novas como as usadas devem ser cuidadosamente inspecionadas antes da sua utilização para garantir que não apresentam danos. As características de desempenho de luvas desgastadas e lavadas podem ser diferentes das características das luvas novas.
Guarde as luvas num ambiente adequado, limpo e bem ventilado, protegido de luz solar direta. As luvas e embalagens devem ser eliminadas de acordo com os regulamentos locais, tendo em conta a reciclagem de materiais, se aplicável.
Certifique-se de que as mãos estão limpas e secas antes de colocar as luvas.
Para a remoção, evite o contacto com possíveis contaminantes que possam estar nas luvas.
As luvas não são laváveis.

EN

Use

EN 21420: 2020 Luvas de proteção - Requisitos gerais e métodos de ensaio

Nível de destreza do nível de desempenho 3.
Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 01 do Anexo.

EN388: 2016+A1:2018 Luvas de proteção contra riscos mecânicos

2 1 2 1 X

Resistência ao corte TDM

Resistência a perfurações

Resistência a rasgos

Resistência ao corte por lâmina

Resistência à abrasão

O pictograma acima mostra que esta luva protege contra riscos mecânicos conforme a norma EN388:2016+A1:2018. Os números indicam o nível de desempenho.
0: Indica que a luva está abaixo do nível mínimo de desempenho para o risco individual apresentado.
X: Indica que a luva não foi submetida ao teste ou o método de ensaio não parece ser adequado para o design ou material das luvas.
Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 02 do Anexo.
Estas luvas não são adequadas para utilização quando existe risco de emaranhamento em peças móveis de máquinas.

PT

Cuidados e manutenção

Tanto as luvas novas como as usadas devem ser cuidadosamente inspecionadas antes da sua utilização para garantir que não apresentam danos. As características de desempenho de luvas desgastadas e lavadas podem ser diferentes das características das luvas novas.
Guarde as luvas num ambiente adequado, limpo e bem ventilado, protegido de luz solar direta. As luvas e embalagens devem ser eliminadas de acordo com os regulamentos locais, tendo em conta a reciclagem de materiais, se aplicável.
Certifique-se de que as mãos estão limpas e secas antes de colocar as luvas.
Para a remoção, evite o contacto com possíveis contaminantes que possam estar nas luvas.
As luvas não são laváveis.

EN

Use

EN 21420: 2020 Luvas de proteção - Requisitos gerais e métodos de ensaio

Nível de destreza do nível de desempenho 3.
Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 01 do Anexo.

EN388: 2016+A1:2018 Luvas de proteção contra riscos mecânicos

2 1 2 1 X

Resistência ao corte TDM

Resistência a perfurações

Resistência a rasgos

Resistência ao corte por lâmina

Resistência à abrasão

O pictograma acima mostra que esta luva protege contra riscos mecânicos conforme a norma EN388:2016+A1:2018. Os números indicam o nível de desempenho.
0: Indica que a luva está abaixo do nível mínimo de desempenho para o risco individual apresentado.
X: Indica que a luva não foi submetida ao teste ou o método de ensaio não parece ser adequado para o design ou material das luvas.
Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 02 do Anexo.
Estas luvas não são adequadas para utilização quando existe risco de emaranhamento em peças móveis de máquinas.

PT

Cuidados e manutenção

Tanto as luvas novas como as usadas devem ser cuidadosamente inspecionadas antes da sua utilização para garantir que não apresentam danos. As características de desempenho de luvas desgastadas e lavadas podem ser diferentes das características das luvas novas.
Guarde as luvas num ambiente adequado, limpo e bem ventilado, protegido de luz solar direta. As luvas e embalagens devem ser eliminadas de acordo com os regulamentos locais, tendo em conta a reciclagem de materiais, se aplicável.
Certifique-se de que as mãos estão limpas e secas antes de colocar as luvas.
Para a remoção, evite o contacto com possíveis contaminantes que possam estar nas luvas.
As luvas não são laváveis.

EN

Use

EN 21420: 2020 Luvas de proteção - Requisitos gerais e métodos de ensaio

Nível de destreza do nível de desempenho 3.
Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 01 do Anexo.

EN388: 2016+A1:2018 Luvas de proteção contra riscos mecânicos

2 1 2 1 X

Resistência ao corte TDM

Resistência a perfurações

Resistência a rasgos

Resistência ao corte por lâmina

Resistência à abrasão

O pictograma acima mostra que esta luva protege contra riscos mecânicos conforme a norma EN388:2016+A1:2018. Os números indicam o nível de desempenho.
0: Indica que a luva está abaixo do nível mínimo de desempenho para o risco individual apresentado.
X: Indica que a luva não foi submetida ao teste ou o método de ensaio não parece ser adequado para o design ou material das luvas.
Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 02 do Anexo.
Estas luvas não são adequadas para utilização quando existe risco de emaranhamento em peças móveis de máquinas.

PT

Cuidados e manutenção

Tanto as luvas novas como as usadas devem ser cuidadosamente inspecionadas antes da sua utilização para garantir que não apresentam danos. As características de desempenho de luvas desgastadas e lavadas podem ser diferentes das características das luvas novas.
Guarde as luvas num ambiente adequado, limpo e bem ventilado, protegido de luz solar direta. As luvas e embalagens devem ser eliminadas de acordo com os regulamentos locais, tendo em conta a reciclagem de materiais, se aplicável.
Certifique-se de que as mãos estão limpas e secas antes de colocar as luvas.
Para a remoção, evite o contacto com possíveis contaminantes que possam estar nas luvas.
As luvas não são laváveis.

EN

Use

EN 21420: 2020 Luvas de proteção - Requisitos gerais e métodos de ensaio

Nível de destreza do nível de desempenho 3.
Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 01 do Anexo.

EN388: 2016+A1:2018 Luvas de proteção contra riscos mecânicos

2 1 2 1 X

Resistência ao corte TDM

Resistência a perfurações

Resistência a rasgos

Resistência ao corte por lâmina

Resistência à abrasão

O pictograma acima mostra que esta luva protege contra riscos mecânicos conforme a norma EN388:2016+A1:2018. Os números indicam o nível de desempenho.
0: Indica que a luva está abaixo do nível mínimo de desempenho para o risco individual apresentado.
X: Indica que a luva não foi submetida ao teste ou o método de ensaio não parece ser adequado para o design ou material das luvas.
Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 02 do Anexo.
Estas luvas não são adequadas para utilização quando existe risco de emaranhamento em peças móveis de máquinas.

PT

Cuidados e manutenção

Tanto as luvas novas como as usadas devem ser cuidadosamente inspecionadas antes da sua utilização para garantir que não apresentam danos. As características de desempenho de luvas desgastadas e lavadas podem ser diferentes das características das luvas novas.
Guarde as luvas num ambiente adequado, limpo e bem ventilado, protegido de luz solar direta. As luvas e embalagens devem ser eliminadas de acordo com os regulamentos locais, tendo em conta a reciclagem de materiais, se aplicável.
Certifique-se de que as mãos estão limpas e secas antes de colocar as luvas.
Para a remoção, evite o contacto com possíveis contaminantes que possam estar nas luvas.
As luvas não são laváveis.

EN

Use

EN 21420: 2020 Luvas de proteção - Requisitos gerais e métodos de ensaio

Nível de destreza do nível de desempenho 3.
Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 01 do Anexo.

EN388: 2016+A1:2018 Luvas de proteção contra riscos mecânicos

2 1 2 1 X

Resistência ao corte TDM

Resistência a perfurações

Resistência a rasgos

Resistência ao corte por lâmina

Resistência à abrasão

O pictograma acima mostra que esta luva protege contra riscos mecânicos conforme a norma EN388:2016+A1:2018. Os números indicam o nível de desempenho.
0: Indica que a luva está abaixo do nível mínimo de desempenho para o risco individual apresentado.
X: Indica que a luva não foi submetida ao teste ou o método de ensaio não parece ser adequado para o design ou material das luvas.
Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 02 do Anexo.
Estas luvas não são adequadas para utilização quando existe risco de emaranhamento em peças móveis de máquinas.

PT

Cuidados e manutenção

Tanto as luvas novas como as usadas devem ser cuidadosamente inspecionadas antes da sua utilização para garantir que não apresentam danos. As características de desempenho de luvas desgastadas e lavadas podem ser diferentes das características das luvas novas.
Guarde as luvas num ambiente adequado, limpo e bem ventilado, protegido de luz solar direta. As luvas e embalagens devem ser eliminadas de acordo com os regulamentos locais, tendo em conta a reciclagem de materiais, se aplicável.
Certifique-se de que as mãos estão limpas e secas antes de colocar as luvas.
Para a remoção, evite o contacto com possíveis contaminantes que possam estar nas luvas.
As luvas não são laváveis.

EN

Use

EN 21420: 2020 Luvas de proteção - Requisitos gerais e métodos de ensaio

Nível de destreza do nível de desempenho 3.
Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 01 do Anexo.

EN388: 2016+A1:2018 Luvas de proteção contra riscos mecânicos

2 1 2 1 X

Resistência ao corte TDM

Resistência a perfurações

Resistência a rasgos

Resistência ao corte por lâmina

Resistência à abrasão

O pictograma acima mostra que esta luva protege contra riscos mecânicos conforme a norma EN388:2016+A1:2018. Os números indicam o nível de desempenho.
0: Indica que a luva está abaixo do nível mínimo de desempenho para o risco individual apresentado.
X: Indica que a luva não foi submetida ao teste ou o método de ensaio não parece ser adequado para o design ou material das luvas.
Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 02 do Anexo.
Estas luvas não são adequadas para utilização quando existe risco de emaranhamento em peças móveis de máquinas.

PT

Cuidados e manutenção

Tanto as luvas novas como as usadas devem ser cuidadosamente inspecionadas antes da sua utilização para garantir que não apresentam danos. As características de desempenho de luvas desgastadas e lavadas podem ser diferentes das características das luvas novas.
Guarde as luvas num ambiente adequado, limpo e bem ventilado, protegido de luz solar direta. As luvas e embalagens devem ser eliminadas de acordo com os regulamentos locais, tendo em conta a reciclagem de materiais, se aplicável.
Certifique-se de que as mãos estão limpas e secas antes de colocar as luvas.
Para a remoção, evite o contacto com possíveis contaminantes que possam estar nas luvas.
As luvas não são laváveis.

EN

Use

EN 21420: 2020 Luvas de proteção - Requisitos gerais e métodos de ensaio

Nível de destreza do nível de desempenho 3.
Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 01 do Anexo.

EN388: 2016+A1:2018 Luvas de proteção contra riscos mecânicos

2 1 2 1 X

Resistência ao corte TDM

Resistência a perfurações

Resistência a rasgos

Resistência ao corte por lâmina

Resistência à abrasão

O pictograma acima mostra que esta luva protege contra riscos mecânicos conforme a norma EN388:2016+A1:2018. Os números indicam o nível de desempenho.
0: Indica que a luva está abaixo do nível mínimo de desempenho para o risco individual apresentado.
X: Indica que a luva não foi submetida ao teste ou o método de ensaio não parece ser adequado para o design ou material das luvas.
Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 02 do Anexo.
Estas luvas não são adequadas para utilização quando existe risco de emaranhamento em peças móveis de máquinas.

PT

Cuidados e manutenção

Tanto as luvas novas como as usadas devem ser cuidadosamente inspecionadas antes da sua utilização para garantir que não apresentam danos. As características de desempenho de luvas desgastadas e lavadas podem ser diferentes das características das luvas novas.
Guarde as luvas num ambiente adequado, limpo e bem ventilado, protegido de luz solar direta. As luvas e embalagens devem ser eliminadas de acordo com os regulamentos locais, tendo em conta a reciclagem de materiais, se aplicável.
Certifique-se de que as mãos estão limpas e secas antes de colocar as luvas.
Para a remoção, evite o contacto com possíveis contaminantes que possam estar nas luvas.
As luvas não são laváveis.

EN

Use

EN 21420: 2020 Luvas de proteção - Requisitos gerais e métodos de ensaio

Nível de destreza do nível de desempenho 3.
Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 01 do Anexo.

EN388: 2016+A1:2018 Luvas de proteção contra riscos mecânicos

2 1 2 1 X

Resistência ao corte TDM

Resistência a perfurações

Resistência a rasgos

Resistência ao corte por lâmina

Resistência à abrasão

O pictograma acima mostra que esta luva protege contra riscos mecânicos conforme a norma EN388:2016+A1:2018. Os números indicam o nível de desempenho.
0: Indica que a luva está abaixo do nível mínimo de desempenho para o risco individual apresentado.
X: Indica que a luva não foi submetida ao teste ou o método de ensaio não parece ser adequado para o design ou material das luvas.
Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 02 do Anexo.
Estas luvas não são adequadas para utilização quando existe risco de emaranhamento em peças móveis de máquinas.

PT

Cuidados e manutenção

Tanto as luvas novas como as usadas devem ser cuidadosamente inspecionadas antes da sua utilização para garantir que não apresentam danos. As características de desempenho de luvas desgastadas e lavadas podem ser diferentes das características das luvas novas.
Guarde as luvas num ambiente adequado, limpo e bem ventilado, protegido de luz solar direta. As luvas e embalagens devem ser eliminadas de acordo com os regulamentos locais, tendo em conta a reciclagem de materiais, se aplicável.
Certifique-se de que as mãos estão limpas e secas antes de colocar as luvas.
Para a remoção, evite o contacto com possíveis contaminantes que possam estar nas luvas.
As luvas não são laváveis.

EN

Use

EN 21420: 2020 Luvas de proteção - Requisitos gerais e métodos de ensaio

Nível de destreza do nível de desempenho 3.
Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 01 do Anexo.

EN388: 2016+A1:2018 Luvas de proteção contra riscos mecânicos

2 1 2 1 X

Resistência ao corte TDM

Resistência a perfurações

Resistência a rasgos

Resistência ao corte por lâmina

Resistência à abrasão

O pictograma acima mostra que esta luva protege contra riscos mecânicos conforme a norma EN388:2016+A1:2018. Os números indicam o nível de desempenho.
0: Indica que a luva está abaixo do nível mínimo de desempenho para o risco individual apresentado.
X: Indica que a luva não foi submetida ao teste ou o método de ensaio não parece ser adequado para o design ou material das luvas.
Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 02 do Anexo.
Estas luvas não são adequadas para utilização quando existe risco de emaranhamento em peças móveis de máquinas.

PT

Cuidados e manutenção

Tanto as luvas novas como as usadas devem ser cuidadosamente inspecionadas antes da sua utilização para garantir que não apresentam danos. As características de desempenho de luvas desgastadas e lavadas podem ser diferentes das características das luvas novas.
Guarde as luvas num ambiente adequado, limpo e bem ventilado, protegido de luz solar direta. As luvas e embalagens devem ser eliminadas de acordo com os regulamentos locais, tendo em conta a reciclagem de materiais, se aplicável.
Certifique-se de que as mãos estão limpas e secas antes de colocar as luvas.
Para a remoção, evite o contacto com possíveis contaminantes que possam estar nas luvas.
As luvas não são laváveis.

EN

Use

EN 21420: 2020 Luvas de proteção - Requisitos gerais e métodos de ensaio

Nível de destreza do nível de desempenho 3.
Para mais detalhes de desempenho, consulte a Fig. 01 do Anexo.

EN388: 2016+A1:2018 Luvas de proteção contra riscos mecânicos

</