

●Care & maintenance
 ●Entretien/ent maintenance
 ●Piel gniajca/konserwacja

●Pflegeund Wartung
 ●Уход/Обслуживание
 ●Ingrjire iintreinare

●Cuidados y Mantenimlento
 ●Cuidadosemanutenção
 ●BakımeOnarım

●After installation, do not wash the floor or get it wet for 5 days After installation, room temperature should be maintained between 15 and 35°C and humidity between 40 and 65%. The Product should be installed and maintained according to the assembling instructions. Retain this information for future reference.GAprès l'installation, ne lavez pasle sol et ne le mouillez pas pendant 5jours. Après l'installation, la température de la piece doit etre maintenue entre 15 et 35 °Cet l'humidite entre 40% et 65% . Le produit doit etre installé et entretenu conformément aux instructions d'assemblage. Conservez ces informations pour référence ultérieure.●Przez 5 dni od zamontowania podłogi nie należy jej myć ani dopuszczać do jej zamoczenia. Po zakończeniu montażu należy utrzymywać w pomieszczeniu temperature od15 do 35 st C oraz wilgotność w zakresie 40-65%. Produkt należy zamontować i konserwować zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w instrukcji montażowej.Niniejsze informacje należy zachować do wglądu w przyszłości.●Den Boden nach der Montage zunSchst nicht feucht putzen. Er darf innerhalb der folgenden 5 Tage nicht nass werden. Nach der Montage sollte die Raumtemperatur zwischen 15 und 35 °C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 65 % betragen. Das Produkt sollte gemäß den Anweisungen zur Montage verlegt und gewartet werden. Bewahren Sie diese Informationen für später auf.●Once the installation is complete, do not wash the floor or get it wet for 5 days. After installation, room temperature should be maintained between 15 and 35 °C and humidity between 40% and 65%. The Product should be installed and maintained according to the assembling instructions. Retain this information for future reference.●Após a instalação, não lave o chão nem o humedeça durante 5 dias. Após a instalação, a temperatura da divisão deve ser mantida entre os 15 e os 35 °C e o nível de humidade entre 40 e 65%. O produto deve ser instalado e conservado em conformidade com as instrusões de montagem. Guarde estas informações para consulta futura.●Montajdan sonra sınıc sınıcılıkta ve nem oranı %40 ile %65 aralığında tutulmalıdır. İlk 5 gün boyunca ıyıklamayın veya ıslatmayın. Montajdan sonra oda 15 ila 35°C sıcaklıkta ve nem oranı %40 ile %65 aralığında tutulmalıdır. İlk 5 günOrukulu ve bakım/monitör talimatlarına uygun bir şekilde yapmalısınız. Bu bilgileri daha sonra ba vurnak üzere saklayın.

●Cuidados y Mantenimlento
 ●Cuidadosemanutenção
 ●BakımeOnarım

●Pflegeund Wartung
 ●Уход/Обслуживание
 ●Ingrjire iintreinare

●Cuidados y Mantenimlento
 ●Cuidadosemanutenção
 ●BakımeOnarım

●Pflegeund Wartung
 ●Уход/Обслуживание
 ●Ingrjire iintreinare

●Cuidados y Mantenimlento
 ●Cuidadosemanutenção
 ●BakımeOnarım

●Pflegeund Wartung
 ●Уход/Обслуживание
 ●Ingrjire iintreinare

●Cuidados y Mantenimlento
 ●Cuidadosemanutenção
 ●BakımeOnarım

●Pflegeund Wartung
 ●Уход/Обслуживание
 ●Ingrjire iintreinare

●Cuidados y Mantenimlento
 ●Cuidadosemanutenção
 ●BakımeOnarım

●Pflegeund Wartung
 ●Уход/Обслуживание
 ●Ingrjire iintreinare

●Cuidados y Mantenimlento
 ●Cuidadosemanutenção
 ●BakımeOnarım

●Pflegeund Wartung
 ●Уход/Обслуживание
 ●Ingrjire iintreinare

●Cuidados y Mantenimlento
 ●Cuidadosemanutenção
 ●BakımeOnarım

●Pflegeund Wartung
 ●Уход/Обслуживание
 ●Ingrjire iintreinare

●Cuidados y Mantenimlento
 ●Cuidadosemanutenção
 ●BakımeOnarım

●Pflegeund Wartung
 ●Уход/Обслуживание
 ●Ingrjire iintreinare

●Cuidados y Mantenimlento
 ●Cuidadosemanutenção
 ●BakımeOnarım